

SALIDA STRAP

La salida de rociador es una alternativa económica a las salidas de tubería soldadas de las tuberías de acero.

La salida de rociador puede **utilizarse para longitudes totales de tubería y elimina el rosca-do y la soldadura, reduciendo residuos y tiempo de instalación.** Puede utilizarse para tube-rías húmedas, tuberías secas y sistemas de diluvio.




Figura 522

SALIDA STRAP

5221505EP	522 Salida Strap 1 1/2" X 1/2" NPT Mca. Grinnell
52215075EP	522 Salida Strap 1 1/2" X 3/4" NPT Mca. Grinnell
5221510EP	522 Salida Strap 1 1/2" X 1" NPT Mca. Grinnell
5222005EP	522 Salida Strap 2" X 1/2" NPT Mca. Grinnell
52220075EP	522 Salida Strap 2" X 3/4" NPT Mca. Grinnell
5222010EP	522 Salida Strap 2" X 1" NPT Mca. Grinnell
5222505EP	522 Salida Strap 2 1/2" X 1/2" NPT Mca. Grinnell
52225075EP	522 Salida Strap 2 1/2" X 3/4" NPT Mca. Grinnell
5222510EP	522 Salida Strap 2 1/2" X 1" NPT Mca. Grinnell